

# 建設から50年以上の道路橋 ※一部は旧道

簡易な外観目視調査の結果

## 震度6弱～6強

64年間に亘り利用されてきた。  
地震による損傷はなし。



## 震度7

63年間に亘り利用されてきた。  
地震により、端部が損傷した。  
(支承については未調査)



地震により  
角が欠けて落下↓

## 震度6弱～6強

50年間に亘る経年劣化でASR（アルカリシリカ反応）によるひび割れは生じていた。地震による損傷はなし。



## 震度5強

88年間に亘る経年劣化で塩害による鉄筋腐食は生じていた。地震による損傷はなし。



背景：国土地理院地図